



**USAID**  
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**BILL & MELINDA GATES foundation**

**CSISA**  
Cereal Systems Initiative for South Asia

**CIMMYT**  
International Maize and Wheat Improvement Center

**IFPRI**

**IRRI**

## લેજર લેટેલર દ્વારા જમી સમતુલ કરિબા

### ઉપક્રમ :

લેજર લેટેલર દ્વારા જમી સમતુલ કરિબા દ્વારા જલ બયબહાર દસ્તા બૃદ્ધિ પાએ।

- ◆ ઉપયુક્ત ગછ સંખ્યા રહિથાએ।
- ◆ અનાબના ઘાસ સંખ્યા હ્રાસ પાલથાએ।
- ◆ પસલ એક સમયથી પાલક હોલથાએ।
- ◆ એહા દ્વારા અમલ પરિમાણ ઓ શાયાર ગુણામૂક માન બૃદ્ધિ પાએ।



### લેજર લેટેલર દ્વારા જમી કિપરિ સમતુલ કરાયાએ ?

ઉક્ત સ્થાનરું માટી આણિ ખાલુથા સ્થાનરે પકાઇ લેજર લેટેલર બેશ નિઃખુણ ભાવે જમીકું સમતુલ કરિથાએ।



### પ્રથમ પદક્ષેપ : જમીકું હલ કરિબા

કિારાઠાર મંદ્રિરું બાહાર આડકું રસ્તે કરન્તુ | બઢું ચેલા ન હેબા પાછું માટીરે બતર થૂબા અબસ્થારે ચાષ કરન્તુ | જમીરું પણ સાંચે અબસ્થાંશ બાહાર કરી દિઅન્તુ |



### દ્વિતીય પદક્ષેપ : કિારાઠાર મધ્યરે ખાલ ઓ ઉક્ત જાગાકું ચિહ્નિત કરન્તુ |

જમીરિં પભનકું સર્ભે કરી ઉક્ત ઓ ખાલુથા સ્થાનકું ચિહ્નિત કરન્તુ | નિખા યાલથબા સમસ્ત તથાય સંખ્યાકું હરણ કરી જમીરિં હારાહારિ ઉક્ત નિર્ણય કરન્તુ | એહા પરે કિારાઠાર માનચિત્ર કરી કેશીપરિ ભાવરે ઉક્ત સ્થાનરું નિમ્ન સ્થાનકું માટી યિબ તાહાર નક્કા અંકન કરન્તુ |



### તૃતીય પદક્ષેપ : જમીકું સમતુલ કરિબા

#### જમીકું સમતુલ કરિબા પ્રણાલી

- ◆ લેજર નિયંત્રિત બકેટ કું જમીરિં હારાહારિ ઉક્ત તારે રખન્તુ |
- ◆ ભૂમિ પભનર ૧ - ૭ એસ્ક્રીમિટર ઉપરે કેલ્ટ રખાયાબા ઉચ્ચિત |
- ◆ એહા પરે ટ્રાક્ટરકું ઉક્ત સ્થાનરું નિમ્ન સ્થાનકું પૂર્ણાયમાન દિગરે ચલાયાએ |
- ◆ બકેટટી પૂરણ હેલા પરે ટ્રાક્ટરકું ખાલુથા સ્થાનકું નેણ માટી પકાન્તુ | એહા ખાલી હોલગલે પૂણી ઉક્ત સ્થાનકું નેણ માટી પૂર્ણ કરન્તુ |
- ◆ સમૂર્ખ સમતુલ કરિબા પાછું ઉક્ત સ્થાનરું નિમ્ન સ્થાનકું શેષ થરે પાછું ટ્રાક્ટર ચલાન્તુ |
- ◆ જમી ઠિક ભાવે સમતુલ હેલા બોલી જાણિબા પાછું પૂણી થરે સર્ભે કરન્તુ |



### લેજર લેટેલર દ્વારા જમી સમતુલ કરિબા દ્વારા લાભ :

#### ઘાસ નિયંત્રણ :

સમતુલ જમીરે સરુ જાગારે સમાન ભાવે પાણી રહ્યુથબારુ એહાદ્વારા પણ સાંચે શરીર અનાબના ઘાસ સંખ્યા શતકડા ૪૦ ભાગ હ્રાસ પાલથાએ | એહાદ્વારા ઘાસ દમન પાછું માન્ય વાબદરે કમ ખર્ચ (શતકડા ૩૫ ભાગ પર્યાણ) હોલથાએ |

#### બિહન બુણીબા

જમી સમતુલ કરિબા દ્વારા બુણા ધાન કરિબારે સુબિધા હુએ યાહાદ્વારા હેક્ટર પ્રતિ ૩૦ ટિ માન્ય કમ આબશ્યક હોલથાએ |

ଜଳ ବ୍ୟବହାରରେ ଉନ୍ନତି

ଜମି ସମତୁଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କମ ପାଣି ଦରକାର ହୁଏ । ଜମି ଭଲଭାବେ ସମତୁଲ ହୋଇଥିଲେ ଶତକଡ଼ା ୧୦ ଭାଗ କମ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ।



ଲେଜର ଲେଭେଲର ଦ୍ୱାରା ଜମି ସମତୁଲ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଏହାର ସମାଧାନ

ସମସ୍ୟା	ସମାଧାନ
ବକେଟ ତଳ ବା ଉପର ନ ହେବା	ଗ୍ରାଂସମିଟର କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ । ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ସଂଯୋଗକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ । ସୋଲେନେଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟୋଲ ଭାଲୁଭରେ ଥିବା ପ୍ରେସର ରିଲିଫ ଭାଲୁକୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ତେଲ ନିର୍ଗମନ ସ୍ଥାନ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ।
ଜମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବକେଟ କାମ କରୁ ନାହିଁ	ଗ୍ରାଂନ୍ଦମିଟର ଓ ରିସିଭର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗ୍ରାକୁର କ୍ୟାବିନ ସହ ସମସ୍ୟା ଉଚତାରେ ରିସିଭର ରହିଛି । ରସିଭର ଉଚତାର ତଳେ ବା ଉପରେ ଲେଜର କମ ରହିଛି ।
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବକେଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ	ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ସଂଯୋଗକୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ସୋଲେନେଟ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଚେକ କରନ୍ତୁ । କଷ୍ଟୋଲ ଭାଲୁ ସହ ଥିବା ପ୍ରେସର ରିଲିଫ ଭାଲୁକୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ତେଲ ନିର୍ଗମନ ସ୍ଥାନ ସଫା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ।
ପ୍ରଥମେ ଚାଲିବା ବେଳେ ବକେଟ ଥରିବା	ତେଲ ଥଣ୍ଡା ଥିବା ବା ବକେଟରେ କିଛି ନଥୁବ । ପ୍ରେସର ରିଲିଫ ଭାଲୁ ସେଟିଂ କୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ ।
ଆପେ ଆପେ ବକେଟ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଓ ପଡ଼ିବା	ଉଜନକୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ । ସୋଲେନେଟ୍ର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରାକୁର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ତେଲ ପ୍ରତିକୁ ଚେକ କରନ୍ତୁ ।
ଜମି ସମତୁଲ ନ ହେବା	ଦୁଡ଼ ଗତିରେ ଗ୍ରାକୁର ଚଳାଇବା । ଅତି ଧୀର ଭାବେ ଉଠାଇବା ଓ ପକାଇବା ।
ଜମି ସମତୁଲ ହେବା ବା ଭୁଲଭାବେ ଗଡ଼ାଣିଆ ହେବା	ଗ୍ରାନ୍ଦମିଟର ପରିନ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ମାଟି ଅଧୂକ ଟାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବକେଟ ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ।
ବକେଟରୁ ମାଟି ନ ବାହାରିବା	ମାଟି ଅଧୂକ ଓଦା ହୋଇଛି । ମାଟି ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଛି ।
ବକେଟ ମଧ୍ୟକୁ ମାଟି ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା	ଜମିରେ ଅଧୂକ ଘାସ ବା ଫାସଲ ଅବଶିଷ୍ଟାଙ୍ଗ ରହିଛି । ମାଟି ଅଧୂକ ଟାଣ ହୋଇଛି ।

ଅଧିକ ଜାଗିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ:  
[www.csisa.org](http://www.csisa.org)

ଏହା CIMMYT, IRRI ଏବଂ IFPRI ମିଲିତ ପ୍ରକଳ୍ପ CSISA ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ।  
CSISA ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।